


Feil som er funnet på nødstrømsbatteri:.



$R=20,6^{\circ}\text{C}$ $2=29,6^{\circ}\text{C}$ Feilen er inne i batteriet.
Var feilen i tilkoblingen ville kablen være varmere.

